



**12/12/2008**

## **Вниманию технических специалистов дилерских центров Росан**

Уважаемые коллеги, в Технический отдел РОСАН участились обращения по вопросам восстановления электронных блоков управления (ECU) на снегоходах Ski-Doo/Lynx с двигателем V-800, после попытки подключения программного обеспечения V.U.D.S. 2.3.21.

Обращаю Ваше внимание, что Техническим отделом РОСАН 08/10/2008 было разослано информационное письмо, которое так же находится в разделе "Новости" на закрытом сайте [www.rosan-trade.com](http://www.rosan-trade.com), в нем говорилось о запрете использования версии программного обеспечения V.U.D.S. 2.3.21 для работы с указанными выше снегоходами.

В случае выхода из строя электронного блока управления на указанных выше снегоходах по причине использования программного обеспечения V.U.D.S. 2.3.21, электронный блок управления, по предварительному согласованию, можно отправить в Технический отдел РОСАН для восстановления.

Почтовые расходы по отправке электронного блока управления в Технический отдел РОСАН и последующей обратной пересылке возлагаются на организацию-дилера.

Для того чтобы предотвратить поломку электронного блока управления, следует четко соблюдать указания по подключению аппаратного обеспечения к снегоходу и применения рекомендованной для этих целей версии V.U.D.S.

Васильев С.А.