

Отзыв по гарантийной кампании

Проблема:

Двигатель может не выключиться при снятии шнура безопасности с дополнительного выключателя двигателя, установленного на эти мотовездеходы подготовленные для спортивного использования. Если это произойдет в случае выпадения водителя, мотовездеход может отъехать на большое расстояние, пока двигатель не перейдет на холостые обороты. Это может привести к столкновению мотовездехода с окружающими, неподвижными объектами или другими транспортными средствами с последующим причинением серьезных травм или смерти.

Действия:

1. Дилеру необходимо связаться с владельцами указанных в бюллетене единиц техники и уведомить о проведении отзыва по гарантийной кампании.
2. Посоветуйте владельцам немедленно прекратить эксплуатацию своих мотовездеходов.
3. Согласуйте с владельцами единиц техники сроки проведения работ по данному гарантийному бюллетеню.

При выполнении работ строго следуйте указаниям приложенного бюллетеня.

can-am**SAFETY
CAMPAIGN****ATV
WARRANTY
Bulletin****ВНИМАНИЕ:** Уведомить всех владельцев. Выполнить доработку всех указанных мотовездеходов

Кампания №: 2009-0002

2008-0006

Дата: 10 сентября 2008

Предмет: **Дополнительный выключатель
двигателя Can-Am DS90 X**No. **2009-2**

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2008	Can-Am DS90 X	3L8A	См. приложение
2009	Can-Am DS90 X	3L9A / 3L9B	См. приложение

Примечание: Все имеющиеся на складе мотовездеходы необходимо доработать перед продажей или использованием в качестве выставочного образца.

Неисправность

Двигатель может не выключиться при снятии шнура безопасности с дополнительного выключателя двигателя, установленного на эти мотовездеходы подготовленные для спортивного использования. Если это произойдет в случае выпадения водителя, мотовездеход может отъехать на большое расстояние, пока двигатель не перейдет на холостые обороты. Это может привести к столкновению мотовездехода с окружающими, неподвижными объектами или другими транспортными средствами с последующим причинением серьезных травм или смерти.

Решение

Демонтировать дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности с мотовездехода.


Необходимые детали

Описание	Артикул	Кол-во	Кол-во в комплекте
Перемычка	V32101DGF00H	1	1
Хомут	414 115 200	1	50
Защитный резиновый чехол	V32100DGF090	1	1


Ремонт

Демонтаж выключателя двигателя

1. Снимите дополнительный выключатель двигателя с руля.




2. Снимите хомут крепления проводки дополнительного выключателя двигателя.



1. Передний багажный отсек
2. Хомут крепления проводки дополнительного выключателя двигателя

3. Найдите разъемы дополнительного выключателя двигателя под передним левым крылом мотовездехода.



1. Разъемы дополнительного выключателя двигателя


4. Отсоедините разъемы выключателя двигателя от общей проводки.
5. Снимите дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности с мотовездехода.
6. Сохраните и верните дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности в соответствии с гарантийной процедурой.

ВНИМАНИЕ

Больше не используйте дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности т.к. они могут работать неправильно.


Установка перемычки дополнительного выключателя двигателя

1. Установите новый хомут (P/N 414 115 200) для фиксации проводки и тросов руля.




1. Передний багажный отсек
2. Хомут

2. Установите перемычку (P/N V32101DGF00H) в оставшийся разъем дополнительного выключателя двигателя.




1. Перемычка



1. Установленная перемычка

3. Убедитесь, что защитный резиновый чехол должным образом установлен на проводах и коннекторах.



1. Защитный резиновый чехол

Примечание: Если требуется, замените защитный резиновый чехол новым.

Гарантия

Мотовездеходы попавшие

под кампанию

Заполните гарантийное требование, используя следующую информацию:

Мотовездеходы 2008 модельного года	
Номер кампании	2008-0006
Claim Type	Campaign claim
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	0.3 часа
Детали подлежащие обязательному возврату	Дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности (P/N V35110DGF00H)

Мотовездеходы 2009 модельного года	
Номер кампании	2009-0002
Claim Type	Campaign claim
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	0.3 часа
Детали подлежащие обязательному возврату	Дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности (P/N V35110DGF00H)

Детали подлежащие возврату

Указанные ниже детали нельзя использовать для ремонта.

Артикул	Описание детали
V35110DGF00H	Дополнительный выключатель двигателя и шнур безопасности

Заполните гарантийное требование, на запчасти, имеющиеся у Вас на складе.

Оформление гарантии на запчасти	
Claim Type	Warranty claim (тип 02)
Оформленные запчасти подлежат возврату	

Для более подробной информации о заполнении гарантийных требований *СМ. РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИИ*

Адрес доставки

Россия,
192289 Санкт-Петербург
Софийская 79.

Мотовездеходы 2008 модельного года попавшие под кампанию

Модель: 3L8A

От 000001 до 001027

От 001029 до 001032

001034

001036

От 001039 до 001087

От 001089 до 001191

От 001193 до 001541

Мотовездеходы 2009 модельного года попавшие под кампанию

Модель: 3L9A

От 000001 до 000048

От 000146 до 000228

От 000231 до 000233

000235

От 000240 до 000244

000246

От 000248 до 000249

От 000252 до 000257

От 000259 до 000260

От 000262 до 000263

От 000265 до 000269

От 000271 до 000272

От 000274 до 000277

От 000279 до 000280

От 000284 до 000285

000287

От 000289 до 000290

000292

000294

От 000297 до 000305

От 000307 до 000308

000310

000312

От 000315 до 000322

000324

От 000328 до 000329

От 000331 до 000332

От 000334 до 000335

Модель: 3L9B

От 000049 до 000051

От 000053 до 000054

000056

000058

000061

От 000063 до 000069

000073

От 000075 до 000079

000081

От 000083 до 000088

000091

От 000094 до 000095

000098

От 000100 до 000124

От 000126 до 000139

От 000141 до 000145

Отзыв по гарантийной кампании

Проблема:

Двигатель может не выключиться при снятии шнура безопасности с дополнительного выключателя двигателя, установленного на эти мотовездеходы подготовленные для спортивного использования. Если это произойдет в случае выпадения водителя, мотовездеход может отъехать на большое расстояние, пока двигатель не перейдет на холостые обороты. Это может привести к столкновению мотовездехода с окружающими, неподвижными объектами или другими транспортными средствами с последующим причинением серьезных травм или смерти.

Действия:

1. Владелец необходимо немедленно прекратить эксплуатацию своих мотовездеходов.
2. Согласуйте с Дилером сроки проведения работ по данному гарантийному бюллетеню.