

can-am**ATV
SERVICE
Bulletin**

Дата: 29 августа 2008



Предмет: Outlander XT и LTD
Прокладка трубки вентиляции расширительного
бачка радиатора

№. 2009-7

ГОД	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2009	Outlander™	XT™ и LTD	Все	Все

Выполняя сервисное обслуживание указанных выше единиц техники, обратите особое внимание на расположение трубки вентиляции расширительного бачка.

Данная трубка находится в переднем сервисном отделении и **должна располагаться между** указанными ниже на фотографиях крайними положениями.

**МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКЛАДКИ ТРУБКИ****МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКЛАДКИ ТРУБКИ**

Правильная прокладка трубки ставит своей целью избежать любые воздействия на неё при закрывании крышки багажного отделения со стороны блока дистанционного управления лебедкой, который расположен под крышкой.



ПРИМЕЧАНИЕ: неправильный способ прокладки трубки может стать причиной, по которой данная трубка будет пережата, что в свою очередь может привести к возникновению избыточного давления в системе охлаждения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется хранить в переднем багажном отделении такие предметы как: дождевой плащ, веревки или другие предметы. Эти предметы могут мешать нормальной работе компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что конец трубки отведен от любого компонента, такого как тормозной диск и т.д., на который может быть оказано воздей-

ствии стеканием антифриза из этой трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ: при сервисном обслуживании техники доработанной по *сервисному бюллетеню 2008-14 от 5 мая 2008 года*, так же обращайтесь внимание на указанные выше особенности.

Весь технический персонал должен быть поставлен в известность.