



Изменение положения шланга радиатора системы охлаждения на моделях Can-Am ATV Outlander X mr, 2011 модельного года

Неисправность

На ограниченном количестве мотовездеходов Can-Am ATV Outlander 800R X mr шланг радиатора системы охлаждения может быть проложен неправильно и касаться резьбовой части болта крепления радиатора.

Способ устранения

- Проверьте находящиеся у Вас мотовездеходы на предмет необходимости проведения проверки согласно указанному ниже списку VIN.
- Проведите осмотр всех указанных мотовездеходов на этапе выполнения предпродажной подготовки, следуйте описанным ниже указаниям.
- Если требующий проведения проверки мотовездеход уже был продан, выполните осмотр на первом регламентированном техническом обслуживании (ТО-1), следуйте описанным ниже указаниям.


Гарантийное обеспечение

Ремонт на предпродажной подготовке	Ремонт после выполнения предпродажной подготовки
Тип гарантии: 03	Тип гарантии: 01
Описание неисправности: «Изменение положения шланга радиатора»	Описание неисправности: «Изменение положения шланга радиатора»
Деталь-причина неисправности: 709200334	Деталь-причина неисправности: 709200334
Код системы: 01, двигатель	Код системы: 01, двигатель
Код работы: 00	Код работы: 00
Код неисправности: H01	Код неисправности: H01
Занесите в поле 15 «Только работа» данные: P/N 709200334 и 0,3 н.ч.	Занесите в поле 15 «Только работа» данные: P/N 709200334 и 0,3 н.ч.




Процедура проверки и изменения положения шланга радиатора системы охлаждения

- С правой стороны по ходу движения проходит шланг системы охлаждения.
- Проверьте его правильное положение: шланг не должен касаться болта крепления радиатора.
- Если наблюдается иное, сместите шланг по направлению к продольной оси мото-вездехода. Шланг не должен касаться болта крепления радиатора.



1 – радиатор
2 – место контроля положения шланга



Сместите шланг внутрь. Шланг не должен касаться болта.

VIN техники для выполнения описанной выше процедуры:

3JBEWCN13BJ000375
3JBEWCN10BJ000379
3JBEWCN11BJ000407
3JBEWCN11BJ000410
3JBEWCN10BJ000396
3JBEWCN17BJ000380
3JBEWCN18BJ000386
3JBEWCN1XBJ000387
3JBEWCN19BJ000378
3JBEWCN1XBJ000406
3JBEWCN17BJ000377
3JBEWCN14BJ000403
3JBEWCN14BJ000398
3JBEWCN16BJ000399