

can-am**SIDE-BY-SIDE
VEHICLES**
**SERVICE
Bulletin**

29 октября 2012

Предмет: Ремонтный комплект для лебёдки Warn®

No. **2013-9**

ГОД	НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	НОМЕР МОДЕЛИ
2011–2013	Commander XT и Limited	Все

Для замены изношенных внутренних компонентов лебёдки (модели RT/XT 40) доступен ремонтный комплект.

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО
Retaining ring		1
Ring gear		1
Clutch bar		1
Clutch pin		2

К ремонтному комплекту (P/N 703 500 798) приложены подробные инструкции по установке.