



Дата: 23 апреля 2007

Предмет: **Соблюдение полярности подключения аккумуляторной батареи**

№. 2007-12

ГОД	МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2007	4-TEC™	Все

Новые комбинированные электронные блоки управления (ЕСМ), представленные на **моделях 2007 года**, чувствительны к полярности подключения выводов аккумуляторной батареи.

Изучение отказов данных блоков показало, что данные электронные блоки управления выходят из строя по причине нарушения полярности подключения аккумуляторной батареи.

Сотрудники сервисной службы должны четко соблюдать полярность подключения аккумуляторной батареи на этапе предпродажной подготовки и при проведении сервисных работ. Нарушение полярности при подключении аккумуляторной батареи не допускается.

ПРИМЕЧАНИЕ: поломка комбинированного электронного блока управления (ЕСМ) по причине нарушения полярности подключения аккумуляторной батареи не является гарантийным случаем.