


Дата: **24 октября 2008**

Предмет: **Расположение скобы крепления амортизатора крышки багажного отсека RXP / RXT**

№. **2008-11**

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2008	RXP	288A / 288B / 218A / 218B	Нет
	RXP-X	328A / 328B	
	RXT	178A / 178B / 178C / 178D	
	RXT-X	318A / 318B	

Было обнаружено несколько случаев отсоединения амортизатора крышки багажного отделения от боковой скобы крышки багажного отделения на моделях RXP / RXP-X и RXT / RXT-X 2008 модельного года.



Типичное изображение – прежнее расположение скобы

Для устранения этого недостатка, было принято решение переместить нижнюю скобу амортизатора при сборке гидроцикла на заводе-изготовителе.


Модель	Новое расположение
RXP / RXP-X	На 10 мм левее*
RXT / RXT-X	На 15 мм левее*

\* - как видно на гидроцикле


Если Вы столкнулись с такой неисправностью, переместите нижнюю скобу амортизатора влево, как указано выше, используя следующую процедуру:

## Ремонт

1. Откройте крышку багажного отсека и извлеките корзину.
2. Надежно зафиксируйте крышку багажного отсека, так как она будет отсоединена от амортизатора.
3. Отсоедините амортизатор от нижней скобы, вставив плоскую отвертку в нижний фиксатор амортизатора.




1. Нижняя скоба
2. Нижний фиксатор амортизатора



Типичное изображение

1. Амортизатор
2. Плоская отвертка
3. Верхний фиксатор амортизатора

4. Высверлите 2 заклепки крепящие скобу и снимите ее.



Типичное изображение – сдвиньте скобу влево

1. Высверлите заклепки
2. Скоба

5. Отмерьте и отметьте места в которых необходимо просверлить отверстия:

*Модели RXP / RXP-X*


На 10 мм левее начального положения

*Модели RXT / RXT-X*

На 15 мм левее начального положения


6. Просверлите 2 новых отверстия для установки скобы.

7. Закрепите скобу на корпусе двумя заклепками.



Типичное изображение – скоба, установленная на новом месте


8. Нанесите LOCTITE 5910 (P/N 293 800 081) или силикон на старые отверстия.



Типичное изображение – отверстия закрытые силиконом

Подсоедините амортизатор, согласно следующей процедуре:


9. Снимите стопорное кольцо и шайбу, удерживающую рычаг из нержавеющей стали, и затем извлеките рычаг из багажного отсека.



1. Стопорное кольцо
2. Шайба
3. Рычаг из нержавеющей стали

10. Подсоедините амортизатор к его нижнему и верхнему креплениям.

11. Вставьте трещотку  $\frac{1}{2}$  в промежуточную пластину, как показано на иллюстрации, сожмите амортизатор, надавив на трещотку вниз, и затем установите рычаг из нержавеющей стали на крышку багажного отсека.



Сожмите (стрелки)

1. Трещотка  $\frac{1}{2}$

2. Промежуточная пластина

12. Установите шайбу и стопорное кольцо.

13. Установите корзину и закройте крышку.

## Гарантия

Применяется обычная гарантия.

Так как для этой работы не предусмотрен код Flat Rate Time, заполните гарантийное требование, используя следующие данные:

- Код работы 09 00
- В поле дополнительные работы (графа 17) укажите амортизатор (P/N 291 002 124)
- Требуемое время 0.3 часа.

Более подробная информация о заполнении гарантийных требований приведена в *РУКОВОДСТВЕ ПО ГАРАНТИИ*.