



Дата: 20 мая 2008

Предмет: Система вентиляции топливного бака

№. 2008-7

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2008	Все	Все	Все

В течение 2008 модельного года, на гидроциклах BRP была изменена система вентиляции топливного бака.

Теперь, вентиляционные шланги заменены вентилируемой крышкой топливного бака; модели, оборудованные этой крышкой, можно отличить по наличию нижеприведенной предупреждающей наклейки на гидроцикле:



В случае если требуется замена крышки топливного бака на моделях имеющих вышеуказанную предупреждающую наклейку, используйте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку вентиляции топливного бака производства BRP.

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте герметичную крышку топливного бака на гидроциклах с новой системой вентиляции топливного бака.

Описание	Артикул
Крышка топливного бака старого образца	275 500 430
Крышка топливного бака нового образца	275 500 710

При заказе детали, используйте Электронный Каталог Запчастей на сайте, так как в электронном каталоге «Part Smart» может быть указан устаревший артикул.

Известите весь заинтересованный персонал.

Примечание: На следующей странице приведена копия ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА, с которым должен быть ознакомлен владелец и который должен храниться вместе с Руководством по эксплуатации.



Дополнение к Руководству по эксплуатации 2008 Sea-Doo

Ваш гидроцикл оборудован крышкой вентиляции топливного бака, со встроенным предохранительным клапаном.

В 2008 модельном году гидроциклы Sea-Doo производились с двумя разными системами вентиляции топливного бака.

*В случае если требуется замена крышки топливного бака на моделях имеющих нижеуказанную предупреждающую наклейку, используйте **ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ** крышку вентиляции топливного бака производства BRP:*



В противном случае, целостность топливной системы Вашего гидроцикла, может быть нарушена. Заметьте, что на рынке нет эквивалентных крышек топливного бака.

Пожалуйста, храните этот Информационный лист вместе с Руководством по эксплуатации.