



WARRANTY
CAMPAIGN

WATERCRAFT
WARRANTY
Bulletin



ВНИМАНИЕ: Уведомить владельцев техники о кампании, провести доработку соответствующих единиц.

Кампания No.: 2010-0001

Дата: 25 февраля 2010

Предмет: Поломка зеркала заднего вида

No. 2010-1

Ревизия 1
от 9 марта 2010

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2010	GTX† (STD, Limited, iS)	14AA, 14AB, 18AA, 18AB, 33AA, 33AB	См. приложение
	RXT™ (iS, XT™)	17AA, 17AB, 31AA, 31AB, 34AA, 34AB	

⇒ Текст, выделенный подчеркиванием, является измененным или добавленным.

ПРОБЛЕМА

На некоторых моделях, из представленных выше, пластиковая подложка зеркала может чрезмерно сжиматься при температуре окружающего воздуха ниже 0°C. Это может привести к повреждению зеркального элемента зеркала. Данную проблему можно обнаружить на этапе предпродажной подготовки.

РЕШЕНИЕ

- A) Проверка
- B) Проверка и замена при обнаружении повреждения

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Наименование	Номер по каталогу	Кол-во
Левое зеркало	⇒269 501 788⇐	1
Правое зеркало	⇒269 501 783⇐	1

ИНСТРУКЦИИ

В случае необходимости замены, замените оба зеркала заднего вида на гидроцикле.


1. Снимите накладку зеркала
 - 1.1. Используя маленькую отвертку, аккуратно отщелкните оба передних крепления накладки зеркала.

- 1.2. Наклоните накладку вперед и снимите ее.



1. Лапки передних креплений
2. Лапки боковых креплений
3. Направляющие

2. Открутите гайку-барашек и снимите пружину крепления зеркала.




1. Гайка-барашек
2. Пружина
3. Зеркало

† GTX зарегистрированная торговая марка компании Castrol Ltd, используется по лицензии.

3. Установите новое зеркало и закрутите гайку-барашек.


3.1. Отрегулируйте крепление зеркала.
Длина пружины должна быть в пределах 10-12 мм.



A. 10-12 мм


4. Установите накладку зеркала.

4.1. Установите направляющие.



1. Направляющие

4.2. Надавите на нижнюю часть накладки.
Приподнимите задний край и надавите на среднюю часть накладки, чтобы ушки оказались поверх лапок передних креплений.



1. Ушки креплений
2. Лапки креплений

ГАРАНТИЯ

Заполните гарантийное требование, используя следующую информацию:

А) Только проверка

В случае отсутствия повреждений зеркал.

Номер кампании	2010-0001
Тип требования	07
Действие	Проверка
Flat Rate Time	0,1 часа

В) Проверка и ремонт

В случае замены зеркал. Включает проверку и замену обоих зеркал. Если повреждено только одно зеркало, необходимо заменить оба зеркала!

Номер кампании	2010-0001
Тип требования	07
Действие	Проверка и ремонт
Flat Rate Time	0,2 часа

За информацией по заполнению гарантийного требования обратитесь к руководству по гарантии.

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ПОПАДАЮЩИХ ПОД КАМПАНИЮ

Модель: 14AA

С 009403 по 009842

Модель: 14AB

009401

С 009843 по 009963

Модель: 17AA

С 010021 по 010127

С 010129 по 010139

С 010141 по 010189

Модель: 17AB

С 009965 по 010020

Модель: 18AA

С 000202 по 000341

000914

С 000917 по 000921

С 000923 по 000931

С 000933 по 000936

000942

Модель: 18AB

С 000001 по 000002

С 000342 по 000400

С 000835 по 000844

С 000846 по 000854

С 000856 по 000865

000867

С 000869 по 000870

С 000872 по 000875

С 000877 по 000889

000891

С 000893 по 000895

С 000897 по 000905

Модель: 31AA

С 010370 по 010376

С 010378 по 010405

С 010407 по 010432

Модель: 31AB

009401

С 010310 по 010369

Модель: 33AA

000001

С 000451 по 000570

С 000572 по 000601

Модель: 33AB

С 000402 по 000450

Модель: 34AA

С 000062 по 000201

Модель: 34AA

(продолжение)

С 000694 по 000697

С 000699 по 000721

С 000723 по 000739

С 000741 по 000743

С 000745 по 000756

С 000758 по 000770

С 000772 по 000779

000781

С 000783 по 000807

С 000809 по 000834

Модель: 34AB

С 000003 по 000061

С 000602 по 000604

С 000606 по 000688

С 000690 по 000693