

Дата: 13 мая 2008


Предмет: Резиновое уплотнительное кольцо
топливного бака

No. 2008-15

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2006 / 2007 / 2008	Outlander EFI	Все	Все
2007 / 2008	Renegade		

Для проведения ремонта доступна деталь нового исполнения

С мая 2008 года, в системе вентиляции топливного бака используется новое резиновое уплотнительное кольцо. Это новое резиновое уплотнительное кольцо теперь доступно для заказа в качестве запчасти, и его установка возможна на модели предыдущих лет выпуска.



1. Новое резиновое уплотнительное кольцо с тонким фланцем (P/N 293 830 136)
2. Старое резиновое уплотнительное кольцо с толстым фланцем (P/N 570 045 500)

Всегда используйте резиновое уплотнительное кольцо нового исполнения, при ремонте системы вентиляции топливного бака на вышеуказанных моделях.

Примечание: Резиновое уплотнительное кольцо старого исполнения, будет использоваться на других моделях, и так же будет доступно для заказа.

Пожалуйста, проинформируйте весь свой персонал.

