

Дата: 26 сентября 2008

Предмет: Новые детали сцепления  
Can-Am DS 450

No. 2009-9


Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2008	DS 450	Все	Все
2009	DS 450	Все	Все

## Новые детали сцепления

На мотовездеходы DS 450 2009 модельного года на заводе изготовителе, с номера двигателя M6748166, устанавливалась новая ступица дисков сцепления и крышка механизма сцепления.

### Новая ступица дисков сцепления


Новая ступица имеет другое исполнение и требует установки дополнительного диска сцепления (9 дисков вместо 8), расположенного первым на ступице.



Ступица дисков сцепления

A. Увеличен размер новой ступице дисков сцепления

Дополнительный диск сцепления такой же, как и все остальные диски сцепления и устанавливается скругленным краем к ступице сцепления. Так же рекомендуется перевернуть все остальные диски и установить их, направив скругленным краем к барабану сцепления.



A. Скругленный край


1. Новая ступица сцепления

2. Дополнительный диск сцепления

3. Остальные диски сцепления

### Новая крышка сцепления

Новая крышка механизма сцепления имеет калиброванное отверстие, просверленное в масляном канале. Это позволит масляному туману попадать во внутреннее пространство механизма сцепления.



Крышка сцепления

1. Маленькое калиброванное отверстие

## Новые артикулы

Описание	Артикул
Новая ступица сцепления	420 259 873
Новая крышка сцепления	420 611 666
Дополнительный диск сцепления	420 259 910

### Примечание

Эти детали взаимозаменяемы, но рекомендуется устанавливать новую крышку сцепления вместе с новой ступицей сцепления для оптимальной работы механизма сцепления.

Процедуру установки всегда выполняйте согласно соответствующему *Руководству по ремонту ATV*.

По окончании старых деталей на складе они будут заменены деталями нового образца. При заказе ступицы сцепления старого образца, и при ее отсутствии на складе, будет выслана ступица сцепления нового образца вместе с диском сцепления.