


**QUALITY****ROADSTER
WARRANTY
Bulletin**

► **ПРИМЕЧАНИЕ:** Выполнять ремонт только в случае обнаружения неисправности.

Кампания по.: **2013-0010**

17 июля 2013

Предмет: **Демпфирующая способность
передних амортизаторов**No. **2013-7**

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2013	Spyder RT – все модели	Все	Все

НЕИСПРАВНОСТЬ

На ограниченном количестве единиц техники могли быть установлены амортизаторы, демпфирующая способность которых не соответствует техническим требованиям.

На единицах техники с данной проблемой могут наблюдаться следующие признаки:

- более выраженная потребность в корректировке траектории, задаваемой рулевым управлением;
- более ощутимый клевок передней подвески при торможении;
- усилие, которое необходимо приложить для поворота руля в одну сторону, преобладает в сравнении с аналогичным действием для поворота руля в противоположную сторону.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Если фиксируется описанная проблема, замените оба передних амортизатора.

Для единиц техники, которые также подлежат доработке по гарантийной кампании (бюллетень 2013-1, *FRONT SUSPENSION LOWER ARM – BALL JOINT REPLACEMENT*) и проявляют более выраженную потребность в корректировке траектории движения, начните ремонт с замены шаровой опоры согласно указаниям бюллетеня. Это поможет избежать необоснованной замены амортизаторов.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА

Используйте систему регулярных заказов.

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	КОЛ-ВО
Амортизатор	706 001 235	2

ДЕЙСТВИЯ

Замена переднего амортизатора

Указания по замене передних амортизаторов см. в соответствующем Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту (*SHOP MANUAL*).

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Техника для доработки

При оформлении бланка гарантийного требования используйте следующие данные.

После выполнения кампании заполните бланк гарантийного требования согласно представленной информации. См. *РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИИ*.

Кампания номер	2013-0010
Тип гарантии	07
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	0,8 н.ч.
Дата окончания компенсации за выполнение кампании	31-12-2015

ПРИМЕЧАНИЕ: Претензии по кампании принимаются для техники, пробег которой не превышает 3 000 км после опубликования бюллетеня.

На бланке гарантийного требования сделайте отметку в поле *РЕМОНТ*.

Возврат позиций

Для поддержания гарантийного требования может потребоваться вернуть демонтированные позиции в Технический отдел РОСАН по отдельному запросу. Предварительно согласуйте почтовую отправку с сотрудником Технического отдела РОСАН.

Каждая позиция должна иметь специальную идентификационную табличку с указанием VIN единицы техники.