

SERVICE Bulletin

WATERCRAFT

Дата: 25 марта 2009 Предмет: Рекомендации по процедуре замены ЕСМ и No. 2009-6 обновлению калибровки ЕСМ

ГОД	МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2008-2009	Bce	Bce

Общие сведения

При замене электронного блока управления ЕСМ новым, программа B.U.D.S. выдаст сообщение о необходимости ввести номер модели.

Если обновленные данные внесены в таблицу параметров калибровки блока ЕСМ в используемой программе B.U.D.S., то программное обеспечение выдаст сообщение о необходимости выполнить обновление таблицы параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление таблицы параметров калибровки будет запрошено на новых или находящихся в эксплуатации электронных блоках управления.

Данный бюллетень описывает процедуру и содержит некоторые рекомендации.

Ввод номера модели в B.U.D.S.

Если работа выполняется с новым ЕСМ, который был взят со склада, сразу же после подключения программного обеспечения B.U.D.S. и считывания данных появится следующее диалоговое окно.

B.U.D.S. cannot determine the type vehicle model is missing. The vehic alphanumerical value or an entirely	e of vehicle you are connected to because the le model must either be "SBOAT", an numerical value. Enter the appropriate vehicle
hoder in the edit box below.	
Model:	
Model:	

Введите правильный номер модели в следующей последовательности: перед номером модели должно быть три нуля, после номера модели должно быть еще два нуля (000xxxx00), после ввода нажмите кнопку "Ok".

Не вводите слово "SBOAT" и проверьте правильность ввода номера модели. После ввода номера модели его невозможно будет исправить.

Нажмите на кнопку "Ok" в появившемся диалоговом окне. Еще раз обратите внимание, после записи внесенного изменения, его будет невозможно исправить.

	Vebicle Model Minang		2 ×
	B.U.D.S. cannot determine the type of v	ehicle you are connected to beca	ause the
nformation			5
D The ve	hicle model has been successfully modified. Please c	heck the document and then write	t back into the vehicle otherwise
You wi	Hose your modification.		
		рк	
	OK	Cancel	
		- Sterney	

Введите VIN номер и нажмите кнопку "Write Data".

Если VIN не был введен, на экране появится следующее диалоговое окно.

Error	
۲	You cannot write the document into the module without a valid vehicle serial number $(VIN).$
	QK

ПРИМЕЧАНИЕ: Если по каким-либо причинам Вы не хотите вводить номер модели (например, электронный блок управления используется для диагностики) нажмите на значок "Х" в верхнем правом углу диалогового окна. Таки образом можно обойти процедуру ввода номера модели. При последующем нажатии на кнопку "Read Data" данное сообщение появится снова.

Обновление калибровки ЕСМ

Если требуется обновление для таблицы параметров калибровки ЕСМ, на мониторе компьютера появится следующее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное сообщение означает, что в используемой в данный момент версии программного обеспечения B.U.D.S. содержится последняя калибровка, которой нет в электронном блоке управления ЕСМ.

Confirm	×		
2	ECM will be updated according to Calibration Parameter Table		
	Yes No		

Нажмите на кнопку "Yes".

Таблица калибровки будет обновлена после нажатия на кнопку "Yes".

Для сохранения выполненных изменений, нажмите кнопку "Write Data".

После записи выполненных изменений и завершена обработка данных блоком ECM, программное обеспечение B.U.D.S. снова считает данные в автоматическом режиме.

Процедура на этом заканчивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для работы используется новый электронный блок управления ЕСМ и номер модели не был предварительно введен согласно указанным выше рекомендациям, нажмите на кнопку "No".